

## Vacuómetro para conservas



Este vacuómetro con punzón detecta instantáneamente el grado de vacío de latas y otros envases de alimentos en general.

El vacuómetro en baño de glicerina empleado para esta aplicación cuenta con un punzón de acero templado para poder perforar fácilmente los envases, y con una ventosa de mezcla silicónica para garantizar la retención de vacío tras la perforación.

### Dimensiones:

