

BUTLLETÍ D'ANÀLISI

1 / 1

Mostra: PISCINA EXTERIOR

Referència: 19A/8819

Identificació del Sol·licitant

Sol·licitant: HOTEL RESTAURANT SAUSA, S.L.
Adreça: Crta. N-II, Km. 732 17468 VILADEMULS

Punt de recollida: PISCINA EXTERIOR

Identificació de la Mostra

Mostra recollida per: Anna Lleras Puigdemont
Envasos: 1PeTiosulfat Sòdic 0,5L+1P 0,5L
Procediment de mostreig: PNT 02 OBT-mos

Dia/Hora de recollida: 17/07/2019 11:20
Entrada al laboratori: 17/07/2019 13:13
Inici d'anàlisi: 17/07/2019
Fi d'anàlisi: 26/07/2019

RESULTATS DE L'ANÀLISI

Paràmetre Mètode	Resultat Unitat	Valor paramètric
Indicadors fisico-químics		
# pH (in situ) PNT 62 MET-fqa / Colorimetria	7,8 unitats pH	7,2 - 8,0
# Terbolesa PNT 56 MET-fqa / Nefelometria	0,8 NTU	< 5
# Oxidabilitat PNT 06 MET-fqa	< 0,5 mg/L O2	4 respecte el valor d'aigua d'entrada
# Clor lliure residual (in situ) PNT 07 MET-fqa / Colorimetria amb DPD	* 0,4 mg/L	0,5 - 2,0
# Clor combinat residual (in situ) PNT 07 MET-fqa / Colorimetria amb DPD	0,1 mg/L	< 0,6
Indicadors microbiològics		
Escherichia coli PNT 14 MET-mai	0 NMP/100 mL	0
# Staphylococcus aureus PNT 09 MET-mai / Identificació i recompte per FM	0 ufc/100 mL	0
Pseudomonas aeruginosa PNT 16 MET-mai	0 NMP/100 mL	0

Normativa aplicable: Reial Decret 742/2013 i Decret 95/2000.

Observacions

* Els resultats incompleixen el valor paramètric

Emissió del Butlletí: 26/07/2019



Antoni Montaner i Roviras
Direcció Tècnica