

Ús actual	cap
Descripció del entorn de pedra seca	Finca amb pendent i marges que separen les feixes.
Descripció del entorn natural	La parcel·la és un olivet molt ben treballat i en us. Les feixes son netes d'herbes i les parets ben conservades.
Observacions	Està totalment enfonsada, la llinda de la porta és roba al terra.

Croquis

